



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Prix public conseillé
KIMZ055	Arrêteur de Culasse 1911 Kimber Noir .45 ACP	BF769	B	58,00 € TTC

Slide stop Kimber noir pour 1911 .45 ACP.

L'arrêteur de culasse **Kimber 1911** finition **noire** est un remplacement direct **OEM** pour les modèles chambrés en **.45 ACP**. Conçu selon les spécifications d'origine, il garantit un verrouillage fiable en fin de chargeur et une manipulation fluide.

- **Marque** : Kimber
- **Compatibilité** : 1911 .45 ACP (Kimber et modèles compatibles)
- **Type** : Slide Stop / Arrêteur de culasse
- **Finition** : Noire
- **Type de pièce** : Remplacement OEM direct
- **Fonction** : Verrouillage de la culasse en fin de chargeur

Destiné aux 1911 chambrés en .45 ACP, cet arrêteur de culasse Kimber noir constitue une solution de remplacement conforme aux standards du fabricant. Il permet de maintenir la configuration d'origine tout en assurant un fonctionnement fiable.

Fonction essentielle du slide stop

L'arrêteur de culasse bloque la glissière en position arrière lorsque le chargeur est vide et permet sa libération lors du rechargement. Un ajustage précis assure une interaction correcte avec le chargeur et la glissière.

Compatibilité .45 ACP

Ce modèle est spécifiquement conçu pour les 1911 en .45 ACP. Il est compatible avec les modèles Kimber ainsi qu'avec la majorité des 1911 respectant les dimensions standards.

Remplacement OEM direct

Conforme aux spécifications d'origine, cette pièce permet un remplacement sans modification structurelle. Pour garantir sécurité et bon fonctionnement, un montage réalisé ou contrôlé par un armurier qualifié est recommandé.

F.A.Q

Cet arrêtoir est-il compatible avec les 1911 en 9mm ?

Non, ce modèle est conçu pour les 1911 chambrés en .45 ACP. Les versions 9mm disposent généralement de spécifications distinctes.

S'agit-il d'une pièce d'origine Kimber ?

Oui, il s'agit d'un remplacement OEM conforme aux spécifications Kimber pour les modèles compatibles.

Le montage nécessite-t-il un ajustage ?

Un contrôle des cotes et un ajustage peuvent être nécessaires. Il est recommandé de faire vérifier l'installation par un professionnel qualifié.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.